

MODELS D'INFORMES TÈCNICS

Ajuntament de d'Arenys de Mar
Gerència Municipal d'Urbanisme
Servei Tècnic de Llicències

INFORME TÈCNIC D'INSPECCIÓ

Denunciant: Brigades municipals
Denunciat: Promoció i Construcció SL
Adreça: c/ de la Muntanya, 35, 08350 Arenys de Mar
Tipus d'obra: rasa de connexió al clavegueram
Emplaçament: c/ Sant Romeu, 12 – 08350 Arenys de Mar

Fets

1. El 29 d'abril 20XX, els Serveis Tècnics Municipals van emetre un informe en què constataren que l'empresa constructora Promoció i Construcció SL havia fet una rasa de via pública de connexió al clavegueram, relatiu a l'expedient de llicència de primera ocupació (annex 1).
2. El 18 d'octubre de 20XX, la Policia Municipal va denunciar que la rasa, situada al carrer Muntanya, 35, d'aquesta localitat, estava força enfonsada i hi mancava la capa d'asfalt, atès el perill que suposava per al trànsit de vehicles.
3. El 20 d'octubre 20XX, els Serveis Tècnics Municipals van inspeccionar la rasa de connexió al clavegueram i van comprovar que la rasa esmentada s'havia executat per connectar el clavegueró de l'habitatge de nova planta a la xarxa general del clavegueram (fotografies annexes).

Conclusions

Considero que cal refer la rasa de la connexió al clavegueram amb les condicions següents:

1. Fer el rebliment amb terres seleccionades, en capes de 20 cm, com a màxim, compactades fins a aconseguir el 95% del pròctor modificat.
2. Col·locar una capa de 20 cm de formigó R-175.

3. Retallar el perímetre de la rasa i fer-la d'unes dimensions de 20 cm per a cada costat, amb un ample d'1 m i un gruix de 6 cm.
4. Reconstruir el ferm amb les mateixes característiques que el circumdant i segellar-ne les juntes de dilatació.

Arenys de Mar, 22 d'octubre de 20XX

La tècnica del Servei de Llicències i
Protecció de la Legalitat

(signatura tradicional / signatura electrònica)

Neus Rius Dauder